



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта детский сад
- 1.2. Адрес объекта 662255, Красноярский край, г.Ужур, ул.Кооперативная, 44
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3066,8 кв. м
земельный участок 9972 кв. м
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1978 г.
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта нет
- 1.6. Наименование собственника объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ужурский детский сад №1 «Росинка», МБДОУ «Ужурский детский сад №1 «Росинка»,
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 662255, Красноярский край, г.Ужур, ул.Кооперативная, 44
- 1.8. Форма собственности объекта: оперативное управление
- 1.9. Пропускная способность объекта: 277 человек.

2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) очная, на дому.
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; дети с задержкой психического развития.

3. Оценка доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта: тротуар
- 3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
 - 3.2.1. расстояние 90 м
 - 3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.
 - 3.2.3. наличие пешеходного перехода и его характеристика: пешеходного перехода нет
 - 3.2.4. Перепады высоты в пути: нет

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	ДП-В
2	Вход в объект	ДП-В
3	Пути движения внутри объекта (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И
4	Зона целевого назначения объекта	ДП-В

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи	ДЧ-И

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: территория и объект частично доступен для инвалидов.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается
6.1	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании инвентаризационной карточки, акта обследования объекта от "17" января 2020 г.

Председатель комиссии: _____ / Драч Ю.В

Члены комиссии: _____ /Юталова Е.А

_____ /Шекина Г.В

_____ / Устинова Ю.А